

Lysstøbning i kopper

Materialer:

Gryde

Kogeapparat

Foliebakker

Kaffe kopper eller glas

(Køb dem i genbrug)

Stearin

Farve til stearin

Væger med metal "fod"

(Som til fyrfadsllys, de kan købes i forskellig længde)

Afdækningsplastik



Fremgangsmåde:

1. Smelt stearin i gryden.
2. Kom stearin farve i til den ønskede farve.
3. Hæld det farven stearin i foliebakkerne, laget med stearin må ikke være for tyk.
4. Dette kan laves dagen før eller stilles koldt så det tørre hurtigt.
5. Knæk det farvede stearin i store og mindre stykker. Placer vægen i midten af koppen og kom de brækkede stykker stearin i koppen så den holder fast på vægen.
6. Smelt stearin i gryden og hæld det i kopperne henover stearinstykkerne.
7. Lad lyset tørre, gerne til dagen efter.
8. Koppen er klar til brug

